够日本国特許庁(JP)

①実用新案出顧公開

@ 公開実用新案公報(U)

昭64-15840

®Int.CI.⁴

識別記号

广内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)1月26日

F 16 G 5/18

A-8312-3J

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

ロツカーピン型摩擦伝動チェーン

迎実 順 昭62-107661

②出 顧 昭62(1987)7月15日

砂考案者 杉本

発明

大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目17番88号 株式会社棒本チ

エイン内

母考案者 細川

暁 弘

大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目17番88号 株式会社棒本チ

エイン内

①出 関 人 株式会社椿本チェイン

大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目17番88号

②代理人 弁理士 祐川 尉一

外1名

1. 考案の名称

ロッカーピン型摩擦伝動チエーン

2. 実用新案登録請求の範囲

3. 考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案は、無端チエーンの巻掛け伝動による無

1

実開64-15840 :

504

段変速装置として利用されるものである。

従来の技術

一般に、摩擦伝動チェーンは、第1図に示す如く、離間した駆動軸 D と従動軸 F の夫々に円錐対向面を有する一対の伝動プーリア」、及いり、アンを取付け、夫々の伝動がーリア」、といる場合を拡動チェーリの活動のでは、着したとの接には動きなどの対象をである。との接に使用するものでで、伝動チェーを関したのの形状により、ロッカーピン型はサイレントチェーンには明されている。

本考案は、ロッカーピン型の摩擦伝動チェーンに関するものであるが、従来のロッカーピン型摩擦伝動チェーンは、特開昭59-99142号公報に開示されいてるように、ロッカーピンの牽引荷重伝達面が曲率の変なる円弧凸面を複数連接し

1

た連続面として形成され、ロッカーピン挿通穴の 牽引荷重伝達内面は前記ロッカーピンの牽引荷重 伝達面、すなわち、曲率の異なる複数の円弧凸面 の連続面で形成された牽引荷重伝達面に嵌合密着 する複数の円弧凹面の連続面で形成されている。

考案が解決しようとする問題点

上記従来例においては、同公報にも明記されている如く、ロッカーピンの牽引荷重伝達面とロッカーピン挿通穴の牽引荷重伝達内面との嵌合密着は、製造公差のために完全に整合するとは考えられないと説明している。

したがって、ロッカーピンとロッカーピン挿通 穴との牽引荷重伝達面は、その一部において点接 触或は局部的接触を生じ、その結果、応力の局部 的集中の増大は不可避であり、リンクプレートの 疲労強度の低下をもたらすという欠点を有してい た。

問題点を解決するための手段

本考案は、上述した従来例の欠点を除去するために、ロッカーピン並びにその挿通穴の牽引荷重

伝達面の形状を単純にして製造公差が生ずるおそれの少ない形状にしたものであって、ロッカーピンの牽引荷重伝達面を平面部分と該平面部分のでは、立て接続する同一の曲率を有する2つの円弧の面部分とで形成し、ロッカーピンの牽引荷重に形成した前部分と同一中心、同一半径を有する円形成し、ロッカーピンの牽引荷重伝達面に形成した前記平面部分に対向した面部分のみをロッカーピンの前記円弧凸面部分よりも大なる曲率を存まれる。

作用

ロッカーピンの牽引荷重伝達面に形成した2つの円弧凸面部分は、リンクプレートに円形形状に 貫設したロッカーピン挿通穴と同一中心、同一半 径を有しているので、相互に容易に嵌合密着して 完全に整合するが、ロッカーピンの牽引荷重伝達 面に形成した平面部分に対向するロッカーピン挿 通穴のまわり止め円弧凹面部分は、ロッカーピン の牽引荷重伝達面に形成した前記円弧凸面部分よりも大なる曲率を有しているので、ロッカーピンの前記2つの円弧凸面部分歯、曲率大なるまわり止め円弧凹面部分によって回動を阻止される。すなわち、牽引荷重伝達面においては、ロッカーピンとリンクプレートとの間にすべりは全く生じない。

そして、該まわり止め円弧凹面部分に対向した ロッカーピンの平面部分をまわり止め円弧凹面部 分に嵌合密着させなくても、ロッカーピン挿通穴 に嵌合密着して完全に整合しているロッカーピン の円弧凸面部分の長さは充分に大きく確保できる ことにより牽引荷重伝達面積は増大するからピン の前記平面部分はロッカーピン挿通穴の内面に接 触しているので、局部的な集中応力の発生を回 避することができるものである。

実 施 例

図面第1~2図は本考案の実施例を示し、第2 図はリンクプレートの正面図、第3図はロッカー 1 -

ピンとロッカーピン挿通穴との牽引荷重伝達面の 係合説明図であって、リンクプレート1に貫設し たロッカーピン挿通穴2は円形形状に形成されて いるが、該挿通穴2の牽引荷重伝達面の一部には、 該円形挿通穴2の曲率よりも大なる曲率を有する まわり止め円弧凹面部分3が連続曲面4によって 接続して形成されており、また、ロッカーピン5 の牽引荷重伝達面は、ロッカーピン挿通穴2の前 記まわり止め円弧凹面部分に対向した平面部分6 とその両端に連続曲面7で接続した円弧凸面部分 8.8が形成され、該円弧凸面部分8.8は、ロッカーピン挿通穴の円形状と同一の中心、同一 の半径を有している。

15

10

5

したがって、ロッカーピン5は円弧凸面部分8 ,8においてロッカーピン挿通穴2に嵌合密着して完全に整合し、平面部分6においてロッカーピン挿通穴の牽引荷重伝達面の一部に形成したまわり止め円弧凹面部分3と離間している。

そして、ロッカーピンの円弧凸面部分8,8は、 ロッカーピン挿通穴2の牽引荷重伝達面の一部に 形成したまわり止め円弧凹面部分3の曲率が大で あることによって牽引荷重伝達面における相対的 まわりを阻止されるものである。

なお、ロッカーピン5の牽引荷重伝達面の背面 はロッカーピン挿通穴に挿通された2点鎖線で示 す他のロッカーピンの背面と相互に転動接触する 転がり面9を形成している。

考案の効果

本考案は、ロッカーピンの牽引荷重伝達面をロッカーピン挿通穴の円形形状と同一の中心、同一の半径を有する円弧凸面部分と平面部分と平面の光ので、曲率の異なる複数の円弧凸面部引荷重伝達面として形成した従来のロッカーピンの牽引荷重伝が容易であり、また、ロッカーピンが通穴であっても同様に、のからに対したので、当時通いので、が容易であり、両者の牽引荷重伝達面におきない。

けるロッカーピンの円弧凸面部分とロッカーピン 挿通穴とは、製造誤差を生ずることなく完全に整 合して嵌合密着し、且つ両者の整合面の長さを充 分に大きく確保できるので、該整合面におりしる。 引荷重の単位面積当りの面圧は大中に減少ロッカーピンの前記の円弧凸面部分よりロッカーピンの前記を引荷重によりのので、対するので、両者の牽引が出たので、両者のでは四カーピンが大であまわりはロッカーピンが大ので、変引が出たいないので、変引が出たいないので、変引が出たいないので、変引が出たの中弧に同一は変のロッカーピンが、同心、同一は変引がまたの完全整合面における局部的集中にカの発生は皆無となる。

以上の如く、本考案はロッカーピンとロッカーピン挿通穴との牽引荷重伝達面における嵌合面を単純形状の面で形成することにより、製造誤差をなくして嵌合密着の整合性を高めるとともに、集中応力の発生を防止し単位面積当りの面圧を減少

5

10


させたから、リンクプレートの疲労強度を増大させ、摩擦伝動チェーンの耐久性を高めることができるものである。`

4. 図面の簡単な説明

第1図は摩擦伝動チェーンを懸回した無段変速装置の断面説明図、第2図は本考案のリンクプレートの正面図、第3図は本考案のロッカーピンとリンクプレートのロッカーピン挿通穴との牽引荷重伝達面の嵌合説明図である。

- 1…リンクプレート
- 2…円形ロッカーピン挿通穴
- 3 …牽引荷重伝達面におけるまわり止め円弧凹面 部分
- 5…ロッカーピン
- 6 … 牽引荷重伝達面における平面部分
- 8 … 牽引荷重伝達面における円弧凸面部分


第 | 図



513


実開64-15840

第 2 図



実现 64 = 158 4 0 51 4:

第3図



515 実開*年*158**40** 元

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.